

# 局限空間作業有3要！

0 H <sub>2</sub> S ppm	0 CO ppm
20.5% O <sub>2</sub>	0 LEL%

要監視

作業現場  
應有監視人員

要監測

應監測氧氣  
及有害物濃度

要通風

作業時  
應連續通風

局限空間