

從事焊接作業發生墜落職業災害案

一、行業分類：整地、基礎及結構工程(4310)

二、災害類型：墜落、滾落(01)。

三、媒介物：梯子等(371)。

四、罹災情形：死亡1人受傷0人

五、發生經過：

○○年○○月○○日上午約○○點○○分左右，○○員稱○○有請○○從事本工程之環境整理、資源回收、拔草及廢鐵整理等作業，災害發生時，下午1時罹災者使用膠帶包紮電焊線破損之位置等云云。

六、原因分析：

據現場勘查及相關人員所述，研判本災害發生之可能原因如下：○○年○○月○○日上午約○○點○○分左右，罹災者爬上合梯進行焊接作業時，因合梯兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢，造成罹災者重心不穩，由合梯上墜落後，後腦撞及C型鋼，導致頭部流血，經送醫急救不治死亡。。

1、直接原因：自合梯墜落，頭部撞及C型鋼死亡。

2、間接原因：

不安全狀況：

(1) 進入營繕工程工作場所，未提供適當安全帽，並使其正確戴用。

(2) 使用之合梯兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢。

3、基本原因：

(3) 未訂定自動檢查計畫實施自動檢查。

(4) 未訂定工作守則供勞工遵守。

(5) 未實施安全衛生教育訓練。

(6) 未設置職業安全衛生業務主管。

(7) 未訂定職業安全衛生管理計畫。

七、災害防止對策：製作職業災害案例，作為防災宣導

八、現場示意圖或照片：



說明	114 年 4 月 29 日下午 1 時左右，罹災者爬上合梯進行焊接作業時，因合梯兩梯腳間未有金屬等硬質繫材扣牢，造成罹災者重心不穩，由合梯上墜落後，後腦撞及 C 型鋼，導致頭部流血，經送醫急救不治死亡。
----	--