

從事紙扎及紙錢運送作業發生墜落災害致死職業災害

一、行業分類（含代碼）：殯葬及寵物生命紀念相關服務業（9630）

二、災害類型（分類號碼）：墜落（1）

三、媒介物：其他動力搬運機械（自小客貨車；229）

四、罹災情形：1名勞工死亡

五、災害發生經過：

112年11月7日罹災者搭乘行駛中自小客貨車並站立於自動升降後車斗上，其手扶置於車斗上之喪家紙扎及紙錢，因自小客貨車經過路面水溝蓋導致車輛搖動，造成罹災者自自小客貨車自動升降後車斗上墜落倒在道路地面上，最後因頭部鈍力損傷死亡。

六、災害原因分析：

（一）直接原因：罹災者搭乘行駛中自小客貨車站立於自動升降後車斗上，因車輛搖動造成罹災者墜落倒在道路地面上致死。

（二）間接原因：對搭載勞工於行駛中之貨車，不得使勞工搭乘於因車輛搖動致有墜落之虞之位置。

（三）基本原因：使勞工從事工作，應在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。

七、依勞工法令應辦理事項：

（一）雇主使勞工從事工作，應在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。（職業安全衛生法第5條第1項）

(二) 雇主對搭載勞工於行駛中之貨車、垃圾車或資源回收車，應依下列規定：一、不得使勞工搭乘於因車輛搖動致有墜落之虞之位置。…。(職業安全衛生設施規則第 157 條第 1 項暨職業安全衛生法第 6 條第 1 項)

八、現場示意圖或照片：如下頁所示

