

於值班期間發生火災致死災害

核備文號：1140501020

- 一、行業分類：醫院（8610）。
- 二、災害類型：火災（16）。
- 三、媒介物：高低溫環境（715）。
- 四、罹災情形：死亡1人。
- 五、發生經過：

（一）災害發生於屏東縣東港鎮○○路一段○○號。

（二）本災害發生於113年10月3日7時45分許。災害發生當日因正值○○颱風來襲，罹災者王○○7時許即先行獨自前往○○醫療大樓機房巡視，7時20分許，院內警衛打公務手機給鄭○○告知○○醫療大樓後面有漏水情形，鄭○○即前往○○醫療大樓後面戶外巡視，並發現戶外地面已有積水情形，鄭○○後與罹災者王○○一同前往○○醫療大樓藥房後面巡視漏水情形，當鄭○○與罹災者王○○巡視至○○醫療大樓與○○供應中心1樓連接處之電梯附近時，因遇見該院清潔人員，並經清潔人員告知有聞到疑似燒焦味道後，鄭○○便與罹災者王○○一起找尋原因，當兩人巡至與○○醫療大樓相連之○○供應中心2樓機房時，發現機房內已有濃煙，並當鄭○○打開機房旁的倉庫大門時，卻發現已有大量濃煙竄出，故鄭○○立即叫王○○趕快逃，王○○隨即從動力供應中心2樓機房值班室旁之樓梯逃往1樓，而鄭○○則再繞去○○醫療大樓○○門診走廊牆壁按下強制排風按鈕後，才往1樓逃往外面，惟遲遲並未見王○○蹤影。罹災者王○○後經屏東縣政府消防局相關消防救難人員發現倒臥於現場，並立即將其送往○○醫院急救，惟仍宣告不治。

六、原因分析：

本案罹災者王○○係於火災發生後，於逃生過程中，因逃生不及罹災死亡，相關原因由屏東縣政府消防局啟動災害調查及鑑定。

七、災害防止對策：

本案相關原因由屏東縣政府消防局啟動災害調查及鑑定。

八、現場示意圖或照片：

	
說明	本案火災發生後，其火勢影響之範圍，分別涵蓋○○醫院○○棟及毗鄰○○之○○供應中心及○○倉庫等處建築物。