




王尚志次長至興達電廠燃氣機組更新改建計畫工程，於現場說明聯合檢查目的



冷卻循環水系統施工廠商進水明渠全套管鋼管未設置擋樁



天然氣管線輸送系統工程施工廠商 WS08 工作井施工人員未戴安全帽



發電機組設備及廠房工程部分護欄欄杆間距超過 55 公分





王尚志次長關懷外籍移工工作及生活狀況，並致贈防疫口罩。



王尚志次長會同經濟部陳肇成技監實施聯合檢查，於工地現場詢問引水渠道安全設施設置情形。



王尚志次長會同經濟部陳肇成技監說明聯合檢查結果，並期許台電公司持續重視公共工程職業安全衛生。