

勞工從事切割穀袋作業時被壓致死災害

(10402) 104100688

- 一、行業種類：碾穀業（0861）
- 二、災害類型：物體倒塌、崩塌（5）
- 三、媒介物：已包裝貨物（袋裝稻穀）（611）
- 四、罹災情形：死亡1人（男31歲）
- 五、災害發生經過：

103年12月11日15時許，勞工張00與罹災者000於該廠稻穀倉庫102年度2期袋裝稻穀積垛旁從事100年度2期袋裝稻穀切割穀袋作業，總高度約6公尺之102年度2期袋裝稻穀積垛，自高度2公尺處之袋裝稻穀往罹災者000作業處崩塌，罹災者000遭崩塌之袋裝稻穀壓住，勞工張00立即找人將壓在罹災者000身上之數十包袋裝稻穀移走，經送往00醫療社團法人00綜合醫院00院區治療，仍因傷重於同月16日1時15分死亡。

六、災害原因分析：

(一)直接原因：罹災者000於102年度2期袋裝稻穀積垛旁從事100年度2期袋裝稻穀切割穀袋作業時，遭崩塌之102年度2期袋裝稻穀壓住，致胸部挫傷併血胸及缺氧症候而休克死亡。

(二)間接原因：

不安全動作：對於袋裝稻穀袋堆置，未採擋樁、限制高度或變更堆積等必要措施。

(三)基本原因：

- (1)未實施一般安全衛生教育訓練。
- (2)未執行工作環境或作業危害之辨識、評估及控制。

七、災害防止對策：

(一)雇主對於堆置物料，為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施，並禁止與作業無關人員進入該等場所。（職業安全衛生設施規則第153條暨職業安全衛生法第6條第1項）

現場照片



說明一

該廠稻穀倉庫之 102 年度 2 期袋裝稻穀積堆高度約 6 公尺，位於該倉庫 100 年度 2 期袋裝稻穀積堆旁



說明二

袋裝稻穀一包重量約 60 公斤重，罹災者劉金安被數十包袋裝稻穀壓住