

從事貨櫃運輸派工作業發生火災致死災害

核備文號：

一、行業種類：其他運輸輔助業(5290)

二、災害類型：火災(16)

三、媒介物：環境(其他：火)(719)

四、罹災情形：死亡 1 人

五、災害發生經過：

依據基隆市消防局提供火災調查資料內容及火災現場當事人蔡○朋稱述，罹災者陳昱寧於 114 年 9 月 17 日 10 許到達基隆市七堵區俊賢路 7-1 號之貨櫃屋(管理室)，後續典和運輸車行負責人等人因公事外出僅剩蔡員及罹災者在內，於 14 時 5 分許在 1 樓貨物區棧板西南側疑似因電氣因素引起火災，蔡員等人因聽到外頭有人高喊「失火」隨即往外走，並一同拿取滅火器滅火，最後罹災者不明原因再次進入管理室而遭受全身大面積燒燙傷、吸入濃煙致呼吸及循環衰竭死亡。

六、災害原因分析：

(一) 直接原因：疑似因電氣因素而引起火災致罹災者陳昱寧死亡。

(二) 間接原因及基本原因：本案屬火災，由消防主管機關實施檢查、調查或鑑定。

七、災害防止對策：空白。

八、現場圖片與說明：



圖片說明

事故發生場所位於基隆市七堵區俊賢路 7-1 號之貨櫃屋

	(管理室)。
--	--------