





職安署中區中心萬榮富主任與台中市勞工局羅群穆副局長及邱怡川處長就檢查結果向業者說明



發現工地未管制勞工有飲用酒精性飲料之缺失





發現工地有營建用升降機未經檢查合格即行使用之缺失



發現工地高度 2 公尺以上之施工架工作臺未設置護欄之缺失