


被撞危害預防—堆高機作業

應限制堆高機行駛速度並設置警報裝置及禁止人員進入作業半徑範圍內。

10

嚴禁超速



於車輛出入或往來之工作場所，應設置警告標示。

<Forklift job Operation>

Warning devices should be installed in Stacker machines. Fast driving and entering the job radius is strictly prohibited.

<Pekerjaan dengan mesin Forklift>

Mesin forklift harus dipasang Alarm, pengemudi mesin dilarang mengemudi dengan cepat, pekerja dilarang untuk memasuki area kerja.

<งานเครื่องยก>

เครื่องยกควรติดอุปกรณ์สัญญาณเตือน และควรห้ามขับเครื่องยกเร็วในสถานที่ทำงาน ห้ามบุคลากรที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในรัศมีงาน

<Xe nâng cao hoạt động>

Xe nâng cao hoạt động nên có thiết bị còi báo động, nên cấm lái xe chạy nhanh, nhân viên nên bị cấm đến gần phạm vi bán kính nơi làm việc.