




正確空氣呼吸器（正壓式空氣呼吸器）




作業期間連續通風




三角救援設備



孔外有監視人員陪同




全程空氣監測
(四合一氣體偵測器)



氧氣濃度數值不得小於18%

配戴安全防護(安全帽、CNS14253-1同等以上規定之全身背負式安全帶)



局限空間作業非經常，
事前通風不缺氧。



勞動部職業安全衛生署 關心您!!