

從事外牆作業發生跌倒職業災害案

一、行業分類：最後修整工程業(4340)

二、災害類型：跌倒(02)。

三、媒介物：營建物(418)。

四、罹災情形：死亡1人受傷0人

五、發生經過：

○○年○○月○○日上午約○○點○○分，潘○○準備下班，從1樓行走樓梯欲找同事李○○一起下班，行走至2樓樓梯平台時，潘員突然往後傾跌落1樓，李員聽到聲響趕緊下樓，看到潘員側臥在地，潘員表示頭暈從2樓樓梯平台跌落，李員即叫救護車將潘○○送至○○醫院又轉至○○醫院醫治，於○○年○○月○○日出院後隔天(2月11日)上午8時30分室友李○○煮好飯和潘○○吃完飯時，李○○拿藥給潘員吃，潘員吃完覺得頭暈，就躺在床上休息，10分鐘後潘員說喘不過氣，李○○嚇到趕快叫救護車將潘員送至○○醫院，經急救不治死亡。

六、原因分析：

據現場勘查及相關人員所述，研判本災害發生之可能原因如下：○○年○○月○○日下午5時，潘○○行走至2樓樓梯平台時，潘員突然頭暈，身體重心不穩往後傾跌落1樓，經送至○○醫院又轉至○○醫院醫治，於113年2月10日出院後隔天(2月11日)潘員因有出血造成喘不過氣窒息，經送至○○醫院急救不治死亡。

1、直接原因：113年2月11日因1月26日跌倒意外骨折術後，生理緊迫造成壓

力性潰瘍胃出血，因胃內血液逆流吸入呼吸道而窒息致死。

2、間接原因：無。

不安全狀況：無。

3、基本原因：無。

七、災害防止對策：製作職業災害案例，作為防災宣導

八、現場示意圖或照片：



照片

潘○○行走至2樓樓梯平台時，潘員突然頭暈，身體重心不穩往後傾跌落1樓