

從事回填土作業發生被撞災害致死災害

核備文號：1101036092

一、行業種類：整地、基礎及結構工程業（4310）

二、災害類型：被撞(06)

三、媒介物：卡車（221）

四、罹災情形：死亡1人

五、災害發生經過：

000駕駛營業貨運曳引車於00縣00鄉00地號從事傾倒載運之營建混合廢棄物作業，000自曳引車右後方打開車斗尾門安全鎖，後來又走到車斗的左後方時，車斗之尾門突然彈開自右側水平甩出270度至左側，000頭部遭尾門撞擊，造成其頭部外傷併頸椎骨折致中樞神經性休克死亡。

六、災害原因分析：

(一)直接原因：罹災者從事傾倒營建混合廢棄物作業，遭車斗後方尾門撞擊。

(二)間接原因：無。

(三)基本原因：未執行工作環境危害辨識，安全意識不足

七、現場示意圖或照片：



