


1121026 全國勞動檢查機構同步執行營造業勞動監督檢查照片



職安署鄒子廉署長與臺北市勞動檢查處梁蒼淇處長率檢查員前往臺北市萬大線捷運工地實施勞動檢查，並於檢查後於工務所內說明本次檢查結果及督促事業單位改善缺失。



職安署林毓堂副署長與新北市政府勞動檢查處陳兆年副處長率檢查員前往新北市某建築工地實施勞動檢查，並於檢查後於工務所內說明本次檢查結果及督促事業單位改善缺失。



職安署安全組陳志祺簡任技正與桃園市政府勞動檢查處魏光甫科長率檢查員前往桃園市某建築工地實施勞動檢查。



職安署安全組朱文勇組長與臺中市政府勞動檢查處邱怡川處長率檢查員前往臺中市某建築工地實施勞動檢查。



職安署安全組張志銘科長與高雄市政府勞工局勞動檢查處林信興副處長率檢查員前往高雄市某建築工地實施勞動檢查。



職安署北區職業安全衛生中心陳光輝副主任率檢查員前往桃園市某建築工地實施勞動檢查。



職安署中區職業安全衛生中心李文進主任率檢查員前往臺中市某建築工地實施勞動檢查。



職安署南區職業安全衛生中心林培司副主任率檢查員前往臺南市某建築工地實施勞動檢查。