



王尚志次長至國道 4 號臺中環線豐原潭子段工地，於現場說明聯合檢查目的



王尚志次長檢視隧道洞口機房情形



王尚志次長檢視機房施工架及模板支撐搭設情形



王尚志次長關懷外籍移工工作及生活狀況並贈送防疫口罩



王尚志次長說明聯合檢查結果，並期許交通部更加重視公共工程職業安全衛生。



鋼筋工作架工作臺開口部分(高度約 6.7 公尺)護欄遭拆除未復原



對於鋼構料件之堆放，未採取繩索網綁、擋樁、限制高度等防止倒崩塌之必要設施