

103年至108年移動式起重機搭乘設備造成重大職業災害統計

序號	死亡人數	罹災時作業類別	發生日期	搭乘設備簽認	佩戴安全帶
1	1	勞工李○○從事廣告布幔外框鎖固作業，因該起重機搭乘設備於操作下降約3樓時，發生急降至約2樓致遭彈出並墜落地面送醫不治	103/2/13	無	無
2	1	勞工胡○○使用吊升荷重25噸移動式起重機吊掛搭乘設備從事施工架拆除作業，搭乘設備瞬間撞擊托架仰起，自約20公尺高墜落送醫不治	103/2/22	無	無
3	1	勞工曾○○搭乘移動式起重機附掛搭乘設備，從事岩壁岩栓作業，原繫掛腰上安全帶突然斷裂，曾員重心不穩墜落地面(墜落高度約13公尺)，送醫不治	104/6/20	無	有
4	1	勞工高○○於移動式起重機搭乘設備內工作，移動式起重機搭乘設備與伸縮桿連接處斷裂，致高員於3.5公尺高度墜落，送醫不治	104/9/19	無	無
5	1	勞工阮○○搭乘移動式起重機從事玻璃更換等作業，身體伸出搭乘設備外，於高度8.6米處墜落地面	104/10/26	有	無
6	1	勞工邱○○使用移動式起重機搭乘設備從事樹枝修剪作業時，因站立搭乘設備扶手，自高約4公尺高墜落後，送醫不治死亡	106/6/23	無	無
7	1	勞工黃○○使用移動式起重機附掛之搭乘設備，從事聖誕樹拆除作業，拆除時將聖誕樹上層以纖維帶固定於搭乘設備前方欲將其吊運至地面，過程中因搭乘設備連動桿不堪負荷斷裂，致該搭乘設備傾倒，且黃員亦未使用安全帶等防墜措施，造成黃員墜落地面(墜落高度約15公尺)，送醫不治死亡	107/3/23	有	無
8	2	雇主王○○及勞工李○○使用移動式起重機從事廣告招牌吊掛作業，作業中因起重機之搭乘設備撞擊頂樓之鐵柵欄致使搭乘設備與連接桿銲接吊掛處斷裂，自高約19.55公尺墜落自地面，送醫不治死亡	108/8/13	無	無
9	3	勞工楊○○、許○○及李○○等3人至鋼構屋頂之過程中，搭乘設備撞擊上方鋼架，導致搭乘設備傾斜翻轉，楊○○等3人自搭乘設備內墜落至地面(高度約24公尺)，造成勞工楊○○當場死亡，許○○及李○○送醫急救仍因傷重不治死亡	108/10/10	無	無
合計	12				