

○○○○股份有限公司○○發電廠所僱勞工張○○發生墜落災害致死重大職業災害

核備文號：1131701161

一、行業種類：電力供應業（3510）

二、災害類型：墜落、滾落（1）

三、媒介物：其他（環境）（719）

四、罹災情形：死亡1人

五、災害發生經過：

112年10月25日上午罹災者張○○及勞工江○○（以下簡稱張員及江員）於○○○○股份有限公司○○發電廠（以下簡稱○○發電廠）內開完廠務會議後，兩人各自開車前往○○○○○○遊樂區碰面並將車輛停於該遊樂區旁之車道後，於14時10分許張員開始操作無人機進行水路設施災害調查作業，操作過程中無人機因低電量而自動返航，無人機於返航中疑似掉落於車道旁之山坡上，張員跨越護欄沿著山坡一路向下尋找無人機，於15時11分許，江員聽見張員喊叫聲及砂土滑落聲後，江員即往山坡下看到砂土飛揚並看到張員沿著山坡墜落至河床上，江員立即通知○○發電廠及通報警消救援，於16時6分許抵達現場，將張員送往○○○○醫院救治，仍於當日18時7分許不治死亡。

六、災害原因分析：

（一）直接原因：罹災者張○○於○○○○○○遊樂區山坡上墜落至高度差30~40公尺○○溪河床，造成胸腹部鈍性傷、肋骨骨折體腔內出血，致創傷性休克死亡。

（二）間接原因：

不安全行為：跨越護欄並徒手使用繩索進行垂降。

（三）基本原因：

（1）缺乏安全意識。

（2）未對工作環境或作業危害之辨識、評估及控制。

七、災害防止對策：

雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行…。（職業安全衛生管理辦法第12條之1第1項暨職業安全衛生法第23條第1項）

八、現場示意圖或照片：



示圖 1	罹災者張○墜落至河床
------	------------