

111年7月22日全國同步勞檢營造工地結果



職安署鄒子廉署長率隊檢查嘉義市區鐵路高架化計畫工程。



職安署李柏昌副署長率隊檢查興達電廠燃氣機組更新改建計畫工程。



職安署朱金龍副署長率隊檢查三鶯線捷運系統計畫統包工程。



台中電廠工程 Reheater 區局限空間作業場所入口無禁止進入標示，未採取上鎖或阻隔人員進入等管制措施。



興達電廠工程勞工進入第2導流牆作業，高差約3.7公尺，無合格上下設備。



嘉義鐵路高架工程之開口部分未有防墜設施。